1.

M1892_03

rauch









2.

30x (25)



6,3x18

8x (56)



M4x32

8x (176)

M4

28x (202)

4.5x16

4x (456)



4x (580)



M4

4x (803)

M4x12

8x (856)





1	8x 856	16x 25 6,3x18	



2	16x 202 4.5x16		



3	8x 25  6,3x18		





4	8x 56 M4x32	8x 176 M4	







5	2x 456	4x 580 M4	4x 803 M4x12





6	2x 456	6x 25 6,3x18





7	12x 202 4.5x16		



1.

M2302_02

rauch









2.













1















2


Bt
Bt
Bo
394mm
Bo


Bo

?

Fu


MZ . . .

3 183


183
394mm
183
Bo
Bt

4 18


10mm
18
Se1
18
18
Se2
18

5 349





M2302

6 251 227





M2302

7



8



9



10

Xmm = Xmm





11 45



12 568





MZ044_01

rauch




















BT010
MS010
Ms
BO010
Bo
Fu
FU010


MS010
Ms
Bo
BT010
BO010
Fu
FU010


1.
Xmm
Xmm
Xmm
Xmm
Xmm
MS010
MS
?
213
213
2.
Fu
FU010


MS010
Ms
BT010
Bo
MS020
Ms
BO010
Fu
FU010
Fu


1.
Xmm
Xmm
Xmm
Xmm
Xmm
MS
MS010
213
213
2.
Fu
FU010

1.

MZ130_01 rauch



2.

12x 90



6,3x27

3x 114



16x 243



4x21

3x 252



4x27

3x 689



154/186x30x15

4x 855



64/64x20x4



1	3x 689 154/186x30x15	6x 90 6,3x27



2	3x 252 4x27	



3 **3x** 114







4 **6x** 90







5

4x 855



8x 243







6

8x 243