


Cora L


3/3

MONTÁŽNÍ/
MONTÁŽNY
NÁVOD

KOVÁNÍ
KOVANIE
3/3





20



5x40mm

4






15



3









100mm






2/3

1/3



Neumistovať nábytok ke zdroji tepla
Neumiestňovať nábytok k zdroju tepla



Nedávať ruce medzi područku a mechanizmus
Nedávať ruky medzi područku a mechanizmus