

Cora P


3/3

MONTÁŽNÍ/
MONTÁŽNY
NÁVOD



KOVÁNÍ/
KOVANIE
3/3



20




4




3




100mm




I








II






2/3



1/3



Neumiestňovať nábytok ke zdroji tepla
Neumiestňovať nábytok k zdroju tepla



Nedávať ruce medzi područku a mechanismus
Nedávať ruky medzi podrúčku a mechanismus