

	 10 min	Po sestavení uhladežte látku Po zostavení uhladežte látku		 A - 5 ks	 B - 7 ks	 C - 5ks	 METAL D - 5 ks	 PCV E - 5 ks	 F - 10 ks	 "13"	
---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--

MONTÁŽNÍMONTÁŽNY NÁVOD KENZO II

PRAVÁ



B

